



Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.	Ügyvezető:	Dr. Németh László
Székhely: 9407 Sopron, Csalánkerti út 76.	Adószám:	13848426-2-08
Iroda: Inkubátorház, 9400 Sopron, Verő József u. 1.	Közösségi adószám:	HU13848426
Mobil: 30/2167-692, Tel: 99/386-838	Bank:	OTP Bank Nyrt.
e-mail: info@fadoktor-mi.hu	Számlaszám:	11737045-21431379
Honlap: www.fadoktor-mi.hu		

Pályázati ajánlat „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre”

A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft 2000 óta foglalkozik komplex faanyagvédelmi szakértéssel, felméréssel és faanyagvédelmi szakvélemény összeállításával az egész ország területén. A faanyagvédelmi felmérés során vállaljuk az adott objektum teljes tetőszerkezet összes faanyagának egészségi és szilárdsági állapotfelmérését.

A szakvélemény elkészítése során a tetőszerkezet jelenlegi állapotfelmérése mellett javaslatot is adunk a szerkezet felújításával kapcsolatban.

A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. vállalja az épület tetőszerkezetének komplex építészeti felmérését, építészeti dokumentáció (fedélszék alaprajz és metszetrajz) elkészítését. A faanyagvédelmi szakvélemény során a faszervezetek károsodási helyeit kártérképen jelöljük, mely pontos információként szolgál az épület felújítási munkálatainak kivitelezése során.

Amennyiben igény merül fel a tartószerkezet szilárdságának megállapítására, abban az esetben szabványos, műszeres kis-roncsolásos és roncsolás mentes vizsgálati módszerek alkalmazásával pontos szilárdsági értékekkel tudunk szolgálni az épület szerkezeti faanyagaival kapcsolatban, melyek a statikus szakember számára a statikai szakvélemény elkészítéséhez jelentenek megbízható adatokat.

Árajánlatokkal, szaktanácsadással kapcsolatban keressenek minket a megadott elérhetőségeinken!

Katona Bence György

MSc. Okl. Faipari mérnök

Faanyagvédelmi vezető

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: 9407 Sopron, Csalánkerti út 76.

Iroda: 9400 Sopron, Verő J. u. 1. Inkubátorház: 129. iroda

Mobil: +36-30-114-8088

E-mail: bence.katona@fadoktor-mi.hu

Kérjük tekintsek meg referenciáinkat megújult honlapunkon: www.fadoktor-mi.hu



Tájház általános megjelenése




Tájház fedélszéke faanyagvédelmi felmérés során



Faanyagvédelmi felmérés során regisztrált könnyező házigomba fertőzés födémszerkezeten



Roncsolásmentes vizsgálat födémgerendán



Részletes kárjegyzék alapján készített pontos kártérkép a tetőszerkezet károsodott elemeiről

Sopron, 2022.01.19.

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
9407 Sopron, Csalánkerti út 76.
Adószám: 13848426-2-08